

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации изделия – один год со дня продажи. В случае отсутствия штампа продавца, срок гарантии устанавливается с даты выпуска изделия.

Гарантийная замена производится изготовителем или официальным дилером при наличии настоящего паспорта и отсутствии следов деформации.

Внимание: в зимнее время допускается незначительное снижение жесткости газового упора, это обусловлено свойствами газа-заполнителя и не является дефектом.

Дата выпуска	Контролер ОТК
07.05.2015	ОТК 20
Дата продажи	Штамп продавца

Амортизаторы капота
Hyundai IX35 (2010-)

A.2303.1


ПАСПОРТ

Руководство по установке



КОМПЛЕКТАЦИЯ

Амортизатор 91899.....2 шт.	Болт-шарнир.....2 шт.
Кронштейн капота.....2 шт.	Шайба 6.....2 шт.
Инструкция по установке..1 шт.	



УСТАНОВКА

1. Торцевой головкой №10 открутить болт крепления крыла, (Рис. 1).



Рис. 1



Рис. 2

2. Установить болт-шарнир с шайбой 6 на крыло как показано на рисунке 2. Затянуть болт-шарнир ключом №10 с усилием 9 Нм.



Рис. 3

3. Открутить нижний болт крепления капота. Установить кронштейн капота, уперев его в ребро жесткости. Затянуть болт торцевой головкой №12 с усилием 23 Нм, (Рис. 3).



Рис. 4

4. Отрезать часть уплотнителя (1). Снять резиновый уплотнитель (2), (Рис. 4).



Рис. 5

5. По аналогичной схеме установить крепления на другую сторону автомобиля.
6. Прокачать амортизатор (упереть в твердую поверхность, 5 раз сжать на 3/4 хода и отпустить).
7. Убрать штатный упор. Защелкнуть фитинги амортизатора на шарниры. Амортизатор устанавливается штоком к крылу, (Рис.5).

ВНИМАНИЕ! НЕСОБЛЮЖДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕКОРРЕКТНОЙ РАБОТЕ АМОРТИЗАТОРОВ И ПОВРЕЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ!